


PLANTA  
1/5



PORTA DE ACESSO ESQUERDA OU  
DIREITA PARA CASA DE BANHO  
PORTA COMPOSTA POR MADEIRA MACIÇA  
(CEDRO)  
ACABAMENTO EXTERIOR EM VERNIZ  
NATURAL LACADO

DETALHE CONSTRUTIVO: DOBRADIÇA  
1/5

DISCIPLINA: AUTOR:

| SRDA

| MARTA D. T. B. RODRIGUES

PROJETO:

| REMODELAÇÃO I.S.

DESENHO:

| ANÁLISE DETALHE CONSTRUTIVO - DOBRADIÇA DA PORTA

ESCALA

| 1:5

Nº

| 07